

## 吸嘴式自动螺丝机



| 技术参数   |                      | 特点  |                          |         |         |
|--------|----------------------|---|--------------------------|---------|---------|
| 工作范围:  | X500*2Y300*Z100      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.无机械齿轮和离合器结构, 无磨损, 免维护, 寿命超长, 故障率低</li> <li>2.高精度电流采样和终值算法驱动, 响应快, 重复精度高, 扭力精准</li> <li>3.多种工作模式, 单段, 多段和机牙模式, 转速扭矩可调, 锁付智能化</li> <li>4.驱动器自带2.4寸真彩触摸屏可调试参数设置, 方便监控调试电批运作</li> <li>5.驱动器IO信号有电批启停, 电批反转, 力矩到达和电批报警输出信号</li> <li>6.集成一个基于MODBUS RTU协议的485通信口, 外联控制器或触摸屏</li> <li>7.电脑端管理软件, 读取保存数据, 显示扭力曲线 (对接工厂MES系统可选配)</li> </ol> |                          |         |         |
| 最大速度:  | 300mm/sec            |   |                          |         |         |
| 重复精度:  | ±0.01mm              |   |                          |         |         |
| 传动方式:  | 品牌步进电机/皮带            |   |                          |         |         |
| 锁螺丝方式: | 吸嘴+伺服电批              |   |                          |         |         |
| 电源:    | AC220V 50-60HZ 1.5KW |   |                          |         |         |
| 重量:    | 约60KG                |   |                          |         |         |
| 工作环境:  | 湿度20-90%度 温度0-30℃    | 功率  | 扭矩                       | 转速RPM   | 适用螺钉    |
|        |                      | 50瓦   | 0.3-4kgf.cm (0.03-04N.m) | 10-850  | M0.6-M2 |
|        |                      | 100瓦  | 1-9kgf.cm (0.1-0.9N.m)   | 10-3000 | M1-M3   |
|        |                      | 200瓦  | 3-18kgf.cm (0.3-1.8N.m)  | 10-3000 | M2-M4   |
|        |                      | 400瓦  | 5-36kgf.cm (0.5-3.6N.m)  | 10-3000 | M2-M5   |

注: 大扭矩可以视情况配行星减速机满足锁付力矩要求